



## ◎ 使用指南

**PHOTON MONO SQ**

感谢您选择**ANYCUBIC**产品！

如果您之前购买过**ANYCUBIC**机器或熟悉3D打印技术，我们仍然建议您仔细阅读此说明书，文中的注意事项及使用技巧能更好地避免错误的安装和使用。

为了更好的开始3D打印之旅，您可以先了解以下信息：

1. **ANYCUBIC**官网：<http://cn.anycubic.com>

**ANYCUBIC**官网包含Photon Mono SQ机器的软件、组装和使用教学视频、多语言说明书、模型下载及FAQ手册。

在使用机器过程中如遇到此说明书中未包含的疑问或问题，可到**ANYCUBIC**官网填写售后单，我们将全力解决问题。

2. 官方微博及微信公众号：

官方微博及微信公众号将定期发布新鲜的3D打印行业动态、前沿的技术资讯及常见的技术指南。



ANYCUBIC官网



品牌官方微博



微信公众号

此说明书文档版权归“深圳市纵维立方科技有限公司”所有，未经许可，谢绝转载。

**ANYCUBIC** 团队

# 注意事项

在组装、使用时请时刻谨记以下注意事项，不遵守这些警告可能会使机器损坏，甚至造成人身伤害。



收到货后，若缺少任何配件，请联系客服进行补发！



从打印平台取下模型时，注意不要将尖锐物品划向手指。



如遇紧急情况，请直接关闭**ANYCUBIC** 3D打印机的电源。



**ANYCUBIC** 3D打印机包含高速运动的工作部件，谨防夹手。



组装**ANYCUBIC** 3D打印机或者打磨模型，建议戴上护目镜。



请将**ANYCUBIC** 3D打印机及其配件放在儿童触碰不到的地方。



请于宽敞、平整、通风良好的环境下使用**ANYCUBIC** 3D打印机。



长时间不使用机器，注意防雨、防潮保护。



环境温度建议为8°C-40°C，湿度为20%-50%，同时需要避免阳光照射。在此范围之外使用，可能带来不良的打印效果。



切勿私自拆装**ANYCUBIC** 3D打印机，如有问题，请联系**ANYCUBIC** 售后服务。

# 目录

一、机器参数	5
二、装箱清单	7
三、机器一览	8
四、操作屏功能介绍	9
五、装配及调平说明	13
六、首次打印说明	16
七、切片软件概述	19
八、常见问题及机器的维护	20

# 机器参数

## 打印参数

系统	ANYCUBIC Photon Mono SQ
操作	3.5寸电阻触摸屏
切片软件	ANYCUBIC Photon Workshop
连接方式	U盘

## 打印规格

技术	LCD屏幕光固化成型技术
光源配置	矩阵光源（波长405nm）
XY分辨率	2560*2400 (3K)
Z轴精确度	0.01 mm
层厚度	0.05-0.15mm
打印速度	MAX 50 mm/h
额定功率	66 W

## 物理参数

机器尺寸	220 mm (长) *270 mm (宽) *445 mm (高)
打印体积	128 mm (长) *120 mm (宽) *200 mm (高)
材料	405nm 的普通刚性树脂、牙科非铸造树脂、牙科铸造树脂
机器重量	~8.5 kg

# 机器参数

## 建议打印参数







UV功率	100%
层厚	0.05 mm
正常曝光时间	2.3 s
灭灯时间	0.5 s
底部曝光时间	23 s
底部层数	6
Z轴抬升距离	5 mm
Z轴抬升速度	3 mm/s
Z轴回退速度	3 mm/s
抗锯齿等级	1

## 温馨提示：


以上打印参数仅供参考，强烈建议您使用Anycubic品牌树脂，如使用其他厂家树脂建议您咨询树脂厂家最佳打印参数或先进行R\_E\_R\_F测试。



# 装箱清单

	 平台 1PCS	 料槽 1PCS	
 Photon Mono SQ 3D打印机	 U盘 1PCS	 铲刀 2PCS	
			
 口罩 1PCS	 手套 1双	 漏斗 3PCS	 安装说明书 1PCS
 电源适配器 1PCS	 调平专用纸1PCS	 扳手套件	

# 机器一览



# 操作屏功能介绍

## 主界面



打印

系统

工具



## 主界面



点击进入打印界面


点击进入系统界面

点击进入工具界面

# 操作屏功能介绍

## 打印

模型选择：



模型浏览：

点击模型




## 系统

语言： 中英文切换

服务：



信息：



# 操作屏功能介绍

## 工具

移动Z轴：



检测：



曝光：



声音图标：开启/关闭触屏声音


齿轮图标：设置UV功率

# 装配及调平说明

1、拆开包装，取出所有配件。插上电源，打开电源开关。



2、切换语言为中文。




3、将Z轴上升至一定高度，确保安装打印平台时不会刮蹭固化屏。




# 装配及调平说明


4、拧松打印平台上的4颗螺丝。



5、安装打印平台。



6、在固化屏上放专用调平纸（随机器配送）, 点击操作屏上的“归零” , 等待Z轴下降并自动停止。



# 装配及调平说明

7、用手按压平台上方，拧紧平台上的4颗螺丝。



8、上述操作完成后，点击“Z=0”记录零点，此时将会弹出提醒界面，点击“确定”，完成调平。设置成功后，点击“确定”让平台抬升至料槽高度，抽出纸张。



9、检测UV灯是否正常工作：点击操作屏的“工具”→“检测”，设置曝光时间，然后点击“下一步”，固化屏上若能完整显示如下图所示的检测图像，则表示UV灯和固化屏正常工作。



# 装配及调平说明

## 10、安装料槽。




# 首次打印说明

## 1、打印模型

将U盘插入机器U盘插口（测试模型“TEST.pmsq”已保存至U盘内），先戴上口罩和手套（树脂不能直接接触皮肤），然后向料槽中缓慢倒入树脂，注意树脂不能超过料槽的最大刻度线。

盖上遮光罩，点击操作屏上的“打印”，选中“TEST.pmsq”模型，然后开始打印。

（操作屏显示的打印时间仅为预估时间，模型打印时间以实际为准。）



打印过程中若发现树脂不够打印完模型，可点击“暂停”图标，Z轴上升后向料槽中缓慢加入树脂。点击“开始”图标，Z轴下降后继续打印。



点击暂停打印




点击恢复打印

# 首次打印说明


## 2、设置UV功率

设置UV功率的方法有两种。

在打印开始前，点击“工具”界面的“齿轮”图标，在“打印设置”中点击“UV功率”，设置相应参数。



或者，在打印过程中，点击“模型打印”界面的“齿轮”图标。在“打印设置”中向下翻页，找到“UV功率”，点击并设置相应参数。




## 3、处理模型及残渣

打印完成后，待平台上的残留树脂不再下滴，拧松平台固定旋钮，取下平台。然后用铲刀将模型铲下，并用浓度为95%的乙醇清洗。

在固化不完全或打印失败等情况下，料槽中的树脂可能会留有固体残渣。建议每次打印完成后，将料槽里的树脂用漏斗过滤掉残渣后储存在密封的储存罐内。如不进行此操作，进行下一次打印时，平台下降时可能会损坏离型膜和固化屏。

平台及料槽上残留的树脂可直接用纸巾擦拭干净即可。

# 首次打印说明



# 切片软件概述

3D打印机通过读取切片文件，层叠打印出三维实物。所以，用户需将三维格式的文件（stl./obj.）转换成机器可读取的切片文件，此过程通俗称之为“切片”，即将三维模型‘切’成很多层。能将三维格式文件转换成切片文件的软件，称为切片软件。

## 1、使用Photon Workshop

用户可使用Photon Workshop生成切片文件，选择机型为**Photon Mono SQ**，对模型进行调整位置大小、抽壳打孔、添加支撑、设置曝光参数等操作，并导出切片文件（.pmsq）。

Photon Workshop操作指南请在U盘文件中查看。

## 2、R\_E\_R\_F文件参数

在切片软件中导入U盘附带的“R\_E\_R\_F.pmsq”文件，模型各部分曝光时间如下表所示。

模型编码	曝光时间 (s)
1	0.8
2	1.2
3	1.6
4	2.0
5	2.4
6	2.8
7	3.2
8	3.6

注意：此处仅提供本机型R\_E\_R\_F文件参数，具体说明见Photon Workshop 使用说明，其他机型R\_E\_R\_F文件参数见其他机型用户指南。

# 常见问题汇总及机器的维护

## 1、常见问题汇总

### (1) 模型不粘平台

底层曝光时间不足，请增加曝光时间

模型底面与平台接触面积小，需要添加底阀

调平没调好（打印的首层过高，或平台一边高一边低）

### (2) 模型断层开裂

打印过程中机器晃动

离型膜长时间使用后松动，需更换

打印平台或者料槽没有拧紧

抬升速度过快

抽壳模型未打孔

### (3) 模型有错层纹、变形

检查是否支撑太少

降低抬升速度

### (4) 料槽里有类似海带的絮状物

过曝导致，需要减少底部曝光时间和正常曝光时间

## 2、机器的维护



1、如Z轴工作过程中发出摩擦异响，请在Z轴丝杆上涂抹适量润滑油脂。


# 常见问题汇总及机器的维护



2、打印失败，清理残留在离型膜上的树脂：  
全屏曝光20s，再将固化的树脂整层揭下，  
可以有效保护离型膜。  
不要用尖锐物品刮铲离型膜，以免损坏。



3、取平台时注意不要滑落，以免  
压碎固化屏。



4、48小时内不使用机器时需将树  
脂倒回储存罐里(需过滤掉残渣)。

- 5、打印结束后注意清理干净平台(用纸巾直接擦干净或用酒精清洗)和料槽里面的残渣(用过滤漏斗过滤掉残渣)。
- 6、若机器上不慎沾有树脂时，可用酒精清洗干净。
- 7、切换不同颜色的树脂时应先将原来颜色的树脂清理干净。

再次感谢您选用**ANYCUBIC**产品！我们为产品（及配件）提供最高1年质保期。如遇任何问题，请登录ANYCUBIC官方网站 ([support.anycubic.com/cn](http://support.anycubic.com/cn)) 提交售后申请，将有专业的售后技术团队倾力为您服务。